



RELEVAMIENTO CAMINOS VECINALES Municipios y Comisiones de Fomento Region Sur de Rio Negro

PLANILLA RESUMEN DE TRABAJOS A REALIZAR

	Comision de Fomento, Municipio o Sector	Sectores que abarca	_	Reparacion		Camino a reabrir (km)	Alcantarillas (un)		Aclaraciones	
Plano N°			Repaso (km) Enripiado (km) a determinal	Otro (km) a determinar	Trabajos especiales					
Sin plano	El Manso	El Manso-Follel-Villegas	150	5					La cantidad de enripiado es estimativa	
1	Pilcaniyeu	Pichileufu-A°Blanco-Pipilcura Los Molles			130				Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
2	Paso Flores	Panquehuau-Corralito-Melico-Cerro Alto-Coquelen	181	25		10	14		Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
3	Comallo	Alrededores del paraje	242		114	37	30		Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
4	Laguna Blanca	Alrededores del paraje	175		8				Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
5	Pilquiniyeu del Limay	Maria Sofia - Cerro Negro - Cerro Ballo - Parte de Pilahue	180	5			3		Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
6	Mencue	Blacura centro - Kaquel Huincul - Aguada la Menta - Mencue Viejo	500	10			6		Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano. Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
7	Clemente Onelli	Anecon Grande	125		7					
Sin plano	Ing. Jacobacci	Carrilaufquen chico y grande - Cerro Mesa - El Paisanito - Quili Bandera - Atraico - El Chaiful - Yaquiche sur	500	15	200				Ver plano 29- Solo se dispone de detalle Zona Carrilaufquen	
Sin plano	Ñorquinco	Fita Miche - Chacay Huarruca - A°Las minas - Fita Timen - Costa Ñorquinco - Mallin Cume	215						La solicitud dice repasos o mejoramientos en: Fita Miche 39 km, Chacay Huarruca 60 km, A°Las minas 30 km, Fita Tim en 30 km, Costa Ñorquinco 25 km y Mallin Cume 30 km.	
8	Colan Conhué	Tromenco-Fitaruin-CCAbajo-Kakel Huincul-Colitoro	480		25				Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
Sin plano	Cerro Policia	Planicie Jaguelito-camino a Balsa las perlas-Santa Lucia- Renteria-Arroyito-El barrial	230							
9	Naupahuen	Alrededores del paraje	160		20		1	Trabajos especiales: Se solicita la construccion de un puente sobre arroyo cerca del paraje.	Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
10	Aguada Guzman	Lonco Vaca abajo-Michihuao-Lonco Vaca arriba-Aguada el trapo- Marraco	180		20				Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
11	Ojo de Agua	Pampa Alegre - La Pulpula - Lipetren Chico - Tras las Sierras - Camino de los Mineros - Fita Ruin - Yuquiche - Cerro Bandera	290							
12	Rio Chico	Chacay Guarruca - Rio chico abajo - esc. 163	165		40				Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
Sin plano	Mamuel Chique	Zona Rural Mamuel Chique	160		65				No se aclara el tipo de reparacion, dice destruido por tormenta	
13	Maquinchao	Carrilaufquen - La Proveedora - Montolito-Cortaderas-Colitoro- Lag.Fria-Cañadon Realito-Rucu Luan	610	35			2	Reparacion de 5 bajadas/subidas	Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
14	Aguada de Guerra	Cañadón Realito-Treyen Noyeu -Lenzaniyeo-Caltrauna- Colimahuida	120		12		3		Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
15	El Cain	Alrededores del paraje	450		22				Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
16	Los Menucos	Alrededores de la localidad	1100		22				Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
17	Prahuaniyeu	Alrededores del paraje	130	7	150	20		Trabajos especiales: El Comisionado pide unos 150 km de reparaciones en forma manual (posiblemente se refiere a extraccion de muchas piedras en estos caminos)	Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
18	Comicó	Tambelen, Parte de Chasico, Lag. Mendez, Painaluf	350	19			5	Trabajos especiales: Se solicita el "rebajado", retido de piedras y enripiado de la denominada "Subida de Inalaf", unos 1000 mts.	Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
19	Sierra Colorada	San Carlos-Queupu Niyen-Las Mochas-Sta Victoria-Sierra Blanca-Cerro Mesa-Trapaco-Collún Leufú-Talcahuala-Tapiluke- Painalu	500		20				Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	



ENTE PARA EL DESARROLLO DE LA LINEA Y REGION SUR DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

RELEVAMIENTO CAMINOS VECINALES Municipios y Comisiones de Fomento Region Sur de Rio Negro

PLANILLA RESUMEN DE TRABAJOS A REALIZAR

Plano N°	Comision de Fomento, Municipio o Sector	Sectores que abarca	Repaso (km)	Reparacion		Camino	Alcantarillas			
				Enripiado (km)	Otro (km) a determinar	a reabrir (km)	(un)	Trabajos especiales	Aclaraciones	
20	Yaminué	Parte de Lag. Mendez, Quebrada, Tapiluke	313		15			Necesidad de trabajos especiales en subidas a la Meseta, subida y bajada a Lag. Mendez y subida camino a Tambelen. Retiro de piedras y enripiados.	Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
21	Nahuel Niyeu		120		40				Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
22	Arroyo Ventana	Alrededores del paraje	200		10		1		Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
23	Arroyo Los Berros	El Rincon-Zona del bajo-Campana Mahuida-Campana Mahuida chica	205		150	15	5	Reparacion de por lo menos 2 subidas a la meseta	Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
24A y 24B	Sierra Paileman	Alrededores del paraje	160		5	20			Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
25	Chipauquil	Incluye zonas de Chipauquil y El Salado de Chipauquil	150	20			ь	Trabajos especiales: En zona de Chipauquil El Comisionado solicita 4 guardaganados (2 para la ruta y 2 para acceso escuela y comision de fomento), En zona del Salado hacen falta 7 guardaganados mas.	Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
26	Cona Niyeu	Alrededores del paraje	170		110			Reparacion de por lo menos 2 subidas a la meseta. Arreglo de puente sobre A Verde	Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
Sin plano	Valcheta	Bajo del Gualicho	150		50				Las cantidades son estimativas, los planos enviados no son claros	
27	Paja Alta (No es Comision de Fomento)	Paja alta-Nemucó-Chasicó-Tromencó	80		90		2	Reparacion de paso sobre A°Paja Alta	Ver aclaraciones sobre repa raciones en plano.	
28	Arroyo Tembrao (No es Comision de Fomento)	Alrededores del paraje	80		100	20			Ver aclaraciones sobre reparaciones en plano.	
29	Zona Carrilaufquen (No es Comision de Fomento)	Alrededores del paraje							Este plano es de apoyo para zonas de Jacobacci. Las cantidades ya estan computadas alli	

	Repaso	Reparación		Camino	Alcantarillas
	(km)	Enripiado	Otro (km)	a reabrir	(un)
	(KIII)	(km)	a determinar	(km)	(uii)
TOTALES	8821	141	1425	122	83

Nota 1: Comisiones de Fomento o Municipios que no enviaron croquis: Ramos Mexia - Villa Llanquin - El Cuy - Treneta - Jacobacci - Valcheta

Nota 2: En general no hay información precisa acerca del tipo y ubicación de reparaciones a realizar. Se sugiere trabajar con un item global de reparación que involucre en otros; un porcentaje de enripiado, un porcentaje de retiro de piedras, un porcentaje de repaso, etc.

Nota 3: No hay información precisa sobre ubicación y disponibilidad de canteras.